

株式会社浜田工務店 平成30年度 工事経歴書

(税込 ・ 税抜)

工 事 名	工事現場のある 都道府県	工 期	
		着 工 年 月	完 成 年 月
太陽光発電設置工事	兵庫県	2018年6月	2018年12月
太陽光発電設備復旧工事	兵庫県	2018年3月	2018年7月
工場フェンス新設工事	兵庫県	2018年9月	2018年12月
工場フェンス新設工事 (北側追加工事)	兵庫県	2018年12月	2019年2月
工場屋根塗装工事	兵庫県	2018年9月	2018年10月
ブースター取付工事	熊本県	2018年11月	2019年1月
新社屋建設工事 (太陽光設置工事)	兵庫県	2018年12月	2019年2月
排水処理設備増強工事	滋賀県	2018年11月	2018年12月
資材用2重扉設置工事	兵庫県	2018年12月	2018年12月
工場フェンス新設工事(南側追加工事)	兵庫県	2018年11月	2019年2月
調合棟塗床工事・既設塗床撤去工事	兵庫県	2018年12月	2018年12月
事務所・応接室 エアコン更新工事	兵庫県	2018年7月	2018年7月
冷凍機基礎工及び出入り口改修工事	兵庫県	2018年10月	2018年12月
三角倉庫屋根修繕工事	兵庫県	2018年9月	2018年10月
曝気槽鉄骨更新工事	兵庫県	2018年3月	2018年3月
品質管理室改造工事	兵庫県	2018年7月	2018年8月
キュービクル基礎架台・据付工事	兵庫県	2018年7月	2018年8月

株式会社浜田工務店 平成30年度 工事経歴書

(税込 ・ 税抜)

工 事 名	工事現場のある 都道府県	工 期	
		着 工 年 月	完 成 年 月
排水処理設備増強工事(追加工事)	滋賀県	2018年11月	2018年12月
サクラ剪定他作業	兵庫県	2018年2月	2018年3月
工場屋根雨漏修繕工事	兵庫県	2018年4月	2018年4月
パソコン修理	熊本県	2018年8月	2018年8月
工場建物塗装改善工事	兵庫県	2018年9月	2018年9月
調合棟塗床工事	兵庫県	2018年3月	2018年3月
改修工事	兵庫県	2018年12月	2018年12月
鋼材庫雨漏修繕工事	兵庫県	2018年4月	2018年4月
冷凍機入れ替えに伴う基礎その他工事	兵庫県	2018年10月	2019年1月
LED交換工事	兵庫県	2018年3月	2018年3月
第一倉庫棟トレーニングルーム改修工事	兵庫県	2018年11月	2018年11月
室外ユニット圧縮機交換工事	兵庫県	2018年2月	2018年2月
高架水槽パネル復旧工事	兵庫県	2018年11月	2018年11月
充填室安全手摺設置工事	兵庫県	2018年11月	2018年11月
都市ガス配管塗装工事	兵庫県	2018年12月	2018年12月
缶列安全架台設置工事	兵庫県	2018年11月	2018年11月
屋根一部改修工事	兵庫県	2018年9月	2018年9月

株式会社浜田工務店 平成30年度 工事経歴書

(税込 ・ 税抜)

工 事 名	工事現場のある 都道府県	工 期	
		着 工 年 月	完 成 年 月
被害樹木復旧工事	兵庫県	2018年4月	2018年4月
雨水ゲート整備工事	兵庫県	2018年6月	2018年6月
庇部他蜘蛛の巣対策工事	兵庫県	2018年7月	2018年7月
壁面補強工事	兵庫県	2018年7月	2018年7月
会議室エアコン更新工事	滋賀県	2018年2月	2018年2月
工場北側各所足場工事	兵庫県	2018年6月	2018年7月
洗濯室・備品庫改造工事	兵庫県	2018年7月	2018年7月
外壁部他蜘蛛の巣対策工事	兵庫県	2018年7月	2018年7月
フェンス樹木伐採工事	兵庫県	2018年5月	2018年5月
工場各所漏水修繕工事	兵庫県	2018年12月	2018年12月
サクラ薬剤散布	兵庫県	2018年6月	2018年8月
冷凍機更新電気計装工事に伴う仮設足場工事	兵庫県	2018年8月	2018年9月
壁面塗装工事	兵庫県	2018年7月	2018年7月
植木剪定工事	兵庫県	2018年2月	2018年2月
破損パネル交換工事	兵庫県	2018年4月	2018年4月
パーテーション取付工事	兵庫県	2018年3月	2018年3月
廃水分析室倉庫屋根修繕工事	兵庫県	2018年5月	2018年5月

株式会社浜田工務店 平成30年度 工事経歴書

(税込 ・ 税抜)

工 事 名	工事現場のある 都道府県	工 期	
		着工年月	完成年月
ポンプ室鋼製扉修繕工事	兵庫県	2018年5月	2018年5月
タンクローリー停車場区画線工事	兵庫県	2018年7月	2018年7月
製造棟作業用仮設足場組立他工事	兵庫県	2018年8月	2018年8月
製造棟エアシェルター修繕工事	兵庫県	2018年5月	2018年5月
原動監視室休憩所出入口ドア修繕工事	兵庫県	2018年8月	2018年9月
女湯脱衣場床修繕工事	兵庫県	2018年6月	2018年6月
工水処理設備安全対策工事手摺塗装工事	兵庫県	2018年8月	2018年8月
原動室トイレ扉修繕工事	兵庫県	2018年4月	2018年4月
嫌気設備蒸気漏れ修理	兵庫県	2018年12月	2018年12月
5℃庫塗床補修	兵庫県	2018年12月	2018年12月
事務所棟北側塗装補修工事	兵庫県	2018年2月	2018年2月